

# Data vozidla



## Data vozidla

Značka:	C
Modelový rok:	2017
Prodejní typ:	5E548C
MKB (Kód mot.):	CRMB
GKB (Kód př.):	SGG
Ident. č. vozidla:	TMBJJ7NE5H0111430
Popis:	OCT.COM STY TD110/2.0A6F
Datum výroby:	2016-11-01
Datum prodeje:	2016-12-01
Číslo typového schválení:	

Provozovna	Vyexpedování	Podpora
Kód země	AUT	---
Region	439	---
Číslo obchodníka	06160	---

## Barevné provedení

Kód barvy	Vnitřní	Vnější
Typ	HA	F6/F6
Číslo laku (KD č. laku)	---	LF7Y
Popis	Černá	Šedá Quarz metalíza/Šedá Quarz metalíza

## Záruka

Stav

Historie

Zobraz záznamů

Hledat:

10



Garanční klíč	Stav	Oznámení posledního stavu	
		Datum přihlášení	Stav km při přihlášení
ATM-Mobility warranty ()	neaktivní	2018-11-30	

Zobrazují 1 až 1 z celkem 1 záznamů

První

Předchozí

1

Další

Poslední

## PR-čísla

Zobraz záznamů

Hledat:

Vše



PR-č.	Původ	Rodina	Popis
0A2	L	TUE	4-dvéřové provedení
0AD	L	STV	Stabilizátor vpředu
0B3	L	RST	Rozvor
0BA	L	STH	Bez stabilizátoru vzadu
0ES	L	EDF	Díly pro zástavbu převodovky "DQ250"
0F5	L	KRS	Palivový systém pro diesel
0FA	L	FAD	Místo dokončení-standardní
0K0	L	ASY	Bez alternativního pohonu
0KA	L	KAE	Bez nálepek a emblému
0N1	L	HIA	Zadní náprava standard
0P0	L	AER	Zadní díl výfuku standard
0TD	L	ZFM	Vkládané tkané koberce
0VC	L	BTA	Provozní návod NĚMECKY

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
0Y1	L	KLZ	Standardní klimatické oblasti
0YF	L	GKH	"Váhová třída ""6"" pro zadní nápravu "
1AT	L	BRS	ESC
1D0	L	AHV	Bez závěsného zařízení
1E0	L	AKB	Bez nádoby na aktivní uhlí
1EX	L	TYP	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
1G9	P	RER	Nouzové rezervní kolo, radiál, 5 šroubů
1JC	P	DFH	Tlumení zadní, sportovní provedení
1KD	L	BAH	Kotoučové brzdy zadní
1N3	L	LEN	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
1NL	L	RAA	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
1PF	L	ABR	Šrouby kol Standard
1Q0	L	TGL	Bez dynamického tlumiče volantu
1S1	P	BOW	Sada náradí a zvedák vozu
1SA	L	TWU	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
1U8	L	KLT	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
1W2	L	KBX	Chlazená schránka
1X0	L	ATA	Přední náhon
1Y3	L	DIF	XDS+
1Z0	L	KRM	Sériová prvotní náplň paliva
1ZE	L	BAV	Kotoučové brzdy vpředu - Geomet D
20A	L	HYB	Bez elektrického motoru(hybrid)
2A0	L	UEA	Základní výbava
2B1	L	GRD	Přídavné tlumení vnějšího hluku

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
2G5	L	EBB	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
2H0	L	CHA	Bez "drive select"
2JB	L	STF	Nárazník standard
2KW	L	SAU	Nálepka/štítek německy-francouzsky-holandsky
2V5	L	FRI	Filtr s aktivním uhlím
2W6	L	TDA	Víčko palivové nádrže
2WA	L	ZBR	Bez dodatečného obutí
2ZH	L	LRA	Volant tříramenný kožený multifunkční
3B4	L	ZKV	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
3CA	L	TRW	Bez dělicí stěny
3D6	P	MIK	Střední konzola
3FA	L	DEI	Bez střešního okna (plná střecha)
3G0	L	KSI	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
3GN	L	LBH	Variab. koncepce zavazadlového prostoru
3H0	L	LER	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
3L3	L	SIE	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
3LE	L	TSV	Výplň dveří
3N0	L	KKR	Bez odkladací schránky v kufru
3NU	L	HIS	Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
3QM	L	RSV	3-bodový samonavíjecí bezpečnostní pás vpředu
3S7	L	DAR	Střešní nosič - stříbrný
3T2	L	KOH	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
3U2	L	GPR	Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo
3W3	L	GDM	Opatření pro tlumení hluku pro interiér

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
3X0	L	DLS	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
3Y0	L	SSR	Bez stahovací ochranné sluneční clony
4A3	L	SIH	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
4E7	L	SDH	Elektrické otevírání zadních dveří
4GF	L	WSS	Čelní sklo tonované
4I2	L	TKV	Centrální zamykání s dálkovým ovládním, 2 sklopné klíčky (bez SAFE systému)
4KF	P	SSH	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadnítmavě zbarvené
4L6	L	IRS	Vnitřní zpětné zrcátko s aut. stmíváním
4LC	L	BED	Ovladač pro rádio a telefon
4P3	L	PBH	Modul podlahy zadní - provedení 4
4R4	L	FEH	El. ovládnání oken vpředu a vzadu
4UP	L	AIB	Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, kolenní airbag na SŘ a SS, s deaktivací airbagu na SS
4X3	L	SAB	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
4ZG	L	ZIE	Chrompaket
5C0	L	KSA	Bez zvláště vyztužené karosérie
5D1	L	TRF	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
5K7	L	LAC	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
5RQ	L	ASR	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
5SJ	L	ASL	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
5XB	L	SON	Sluneční clona s make-up zrcátkem, se štítkem airbagu
5ZF	L	KOV	Hlavové opěrky vpředu
6E3	L	MAS	Loketní opěra vpředu "JUMBO BOX"

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
6FF	L	BBO	Vnější zpětné zrcátka a další díly v barvě vozu
6K0	L	AWV	Bez systému pro sledování prostoru před vozem/bez autonomního systému nouzového zabrždění
6M0	L	GPS	Bez síťového programu
6N0	L	SZF	Bez zástěrek
6PC	L	HBV	Madlo ruční brzdy z kůže
6Q2	L	SAG	Hlavice řadící páky z kůže
6SE	L	KBB	Potah podlahy zavazadlového prostoru
6T2	L	INL	Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu
6XE	L	ASE	Vnější zpětná zrcátka, el. sklopná, el. nastavitelná, vyhřívaná
7AA	L	EDW	Imobilizér elektronický
7B2	L	STD	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
7E6	L	WSA	Elektrické přídavné topení
7G0	L	FVS	Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
7K1	L	RDK	Kontrola tlaku v pneumatikách
7L6	L	SNA	Green tec
7LM	L	AED	Rozdělení tříd vozu -5E0-
7M5	L	EIL	Prahy dveří bez ochranné fólie
7MM	L	AGM	Exhalační norma EU6
7N2	L	ALS	Schránka na brýle
7P4	L	LOR	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
7RE	P	CDR	Mapové podklady - Evropa
7TK	L	EIH	Dekorační obložení
7UF	P	NAV	Navigační přístroj-Standard
7W0	L	ESI	Bez rozšířeného bezpečnostního systému

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
7X2	L	EPH	"PARK DISTANCE CONTROL" parkovací senzory vp. a vz. (pro rádio Bolero a navi s detekcí jízdní dráhy)
7Y0	L	SPU	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
8G1	L	LIA	"AUTO LIGHT ASSIST" automatické přepínání dálkových a potkávacích světel
8GU	L	GEN	Alternátor 140A
8IP	P	HSW	Bi-Xenonové světlomety + AFS + LED dennísvícení
8K3	L	FLS	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
8M1	L	HEW	Zadní stěrač "AERO"
8N6	L	SWS	Intervalový spínač stěračů se světelným/dešťovým senzorem
8Q5	P	LWR	S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická AFS 1
8QL	L	SLR	Klíček s dálkovým ovládním zamykání vozu
8RM	L	LSE	8 reproduktorů (pasivní)
8S6	L	LEL	2 světla na čtení vpředu
8SK	L	SBR	Zadní světla s LED diodami
8T2	L	GRA	"CRUISE CONTROL" - Tempomat
8TB	L	NEL	Koncové mlhové světlo
8W1	L	WWA	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
8WE	P	NES	Mlhový přední světlomet (integrován)
8X1	P	SWR	Výsuvné integrované ostřikovače světlometů
8Y1	L	SNH	S dvoutónovou houkačkou
8Z5	L	MKU	Mírné klima
8ZH	L	ANT	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
9AK	L	HKA	"CLIMATRONIC" - dvouzónová klimatizace s elektr. regulací

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
9D0	L	VEF	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
9E3	L	GRB	S osvětlením zavazadlového prostoru
9HA	L	FFA	Bez přídavného ukazatele poruch funkcí
9IE	P	VTV	Příprava telefonu pro mobil s WLAN
9J0	L	STA	Bez silného zvukového zařízení a regulace intervalu tónu
9JA	L	RAU	Nekuřácké provedení
9M0	L	ZUH	Bez přídavného/nezávislého topení
9P5	L	SGK	Signalizace nezapnutých bezpečnostních pasů ( všichni pasažéři )
9S6	L	MFA	Barevný "MAXI DOT"
9T1	L	BWD	Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla
9TC	L	WAL	Přídavná odrazka (dveře)
9U0	L	BVK	Bez kontroly opotřebení brzdového obložení
9WT	L	AUD	Funkce "SMART LINK"
9Z3	L	BTR	Zásuvka na 230 V
A68	P	KRR	Kategorie 8
A8D	I	AUS	Luxusní výbava
AV1	L	LRV	Pravosměrný provoz
B0A	L	BLB	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
B12	L	TPL	Země typových zkoušek-RAKOUSKO
C00	L	COC	COC-dokument
C1B	P	RAD	Kola z lehké slitiny "GOLUS" 7,5J x 18" - 4 ks
DN4	I	MOT	4-vál.Turbodiesel 2,0 L/110 KW(4V) TDI Common-Rail; GM ist : T37/T3Y/TS1/ TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C
E0A	L	AAU	Žádné akční provedení
EFO	L	ECO	Bez ECO funkce



PR-č.	Původ	Rodina	Popis
ELO	L	ONL	Bez online služeb
EM1	L	MKE	Asistent rozpoznání únavy
ER1	L	RCO	Regionální kód ( Evropa )
ESO	L	LDO	Bez nabíjecí zásuvky
FOA	L	FZS	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
FBO	L	LAK	Normální lakování
FM0	L	MDS	Varianta základní výbava
G02	P	DFV	Tlumení přední
G1A	I	GSP	6-stupňová automatická převodovka
GM1	L	ASM	Vnější zvuk Standard
H7D	P	REI	Pneumatiky 225/40 R18 92Y xl
I8E	P	RAO	Rádio Standard (Gen2)
J2D	L	BAT	Baterie 380A (68Ah)
K8D	I	KAR	Kombi/Variant
KA1	E	KSU	"REAR VIEW CAMERA"
KK3	L	KUH	Chladivo HFO1234yl
L0L	L	LEA	Levostranné řízení
L17	L	GKV	Okruh pérování 17
N0L	L	SIB	Potah sedadel - látka
ND0	L	ADA	Bez adaptéru
NZ0	L	RUF	Bez ovládacího přístroje pro volání o pomoc/nouzové volání
PH7	G		"SUNSET"
PJ5	G		Kola z lehké slitiny "GOLUS" 7,5J x 18" - 4 ks
PJC	G		Rezervní kolo (dojezdové), zvedák vozu, klíč na kola

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
PK9	G		Bi-Xenonové světlomety + AFS + LED dennísvícení s dynam. regulací sklonu a výsuvné integr. ostřikovače světlometů
PKX	G		Sportovní podvozek
PNC	G		Navigační systém "AMUNDSEN" s mapovými podklady - Evropa, Apple connectivity
PT6	G		BT komfortní telefonování s hlasovým ovládáním, Wi-Fi
PW9	G		Přední mlhové světlomety s "CORNER" funkcí černé
Q1A	L	VOS	Normální sedadla vpředu
QE1	L	ALG	Odkládací paket 1
QG1	L	WIV	Prodloužený servisní interval
QH1	P	SPR	Hlasové ovládání
QI6	L	SEA	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
QJ9	L	CHR	Chromový paket
QK0	L	KAS	Bez multifunkční kamery
QQ0	L	LCP	Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)
QR8	L	KMP	Bez ukazatele dopravního značení
QV0	L	TVE	Bez příjmu TV/digitální radiopříjem
TS1	I	GMO	4-vál. diesel. motor 2,0L Agregát 04L.B
U5A	L	INS	Přístrojová výbava v km/h
UG1	L	AFH	Asistent rozjezdu do kopce
UH0	L	FSB	Ruční parkovací brzda
UI4	L	ESS	Apple connectivity
UK3	L	VRH	Odjištění opěry zadního sedadla ze zavazadlového prostoru
V1P	P	REL	Dodavatelé pneumatik pro země EU
VF0	L	FHW	Pedálové ústrojí "Standard"

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
VLO	L	FGS	Opatření pro ochranu chodců - standard
X4A	G		Equipment options subset for Austria

Zobrazuji 1 až 202 z celkem 202 záznamů

První	Předchozí	1	Další	Poslední
-------	-----------	---	-------	----------

# Historie vozidla

## Data vozidla

Ident. #. vozidla: TMBJJ7NE5H0111430

Registrace: 2016-12-01

Typ: 5E548C

P#íšťí HK (hlavní kontrola): 2019-12

P#íšťí EK (emisní kontrola):

Reklamac	Termín p#íjetí	Stav km	#. zakázky	ID reklamac
	2018-07-12	83495	2018005766	100634336

**Reklamac** **zákazníka:** FZG hat starken ölverlust  
**Kódování** **zákazníka:** Motor > Mazací systém > Nádržka motorového oleje > Net#snosti > Výstup oleje  
**Okrajové podmínky:**  
**Zjišť#ní servisní dílny:** zusätzlich zahnriemensetzten weil er komplett ölig war  
**Kódování dílny:** Motor > Sk#í#, klikové ústrojí > T#snicí p#íruba klikového h#ídele (na stran# #emene) > Net#snosti > Net#sný  
**Náhradní díl použitý k odstran#ní** 04L-103-151-A-  
**závady:**

Faktura	Termín p#íjetí	Stav km	#. zakázky	#. faktury
	2018-07-12	83495	1800576601	42013394

### Pracovní pozice

#íslo	Ozna#ení	Údržba	Lak	Kód p#í#iny	Paket
10611983	Príruba klikoveho hridele tesnici d	-	0000	0	0

### Pracovní pozice

#íslo	Ozna#ení	Údržba	Lak	Kód p#í#iny	Paket
15241933	Remen ozubený demontovány a namonto	-	0000	0	0

### Pracovní pozice

#íslo	Ozna#ení	Údržba	Lak	Kód p#í#iny	Paket
98001000	Ölreste Dichtflansch entfernen	-	0000	0	0

### Položka díl#

#íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#í#iny	Paket
038109454A	matice sestíhr. s nakružkem	1.00	C	OWN	A	0	0

### Položka díl#

#íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#í#iny	Paket
N 9094500 2	Sroub	6.00	C	OWN	A	0	0

### Položka díl#

#íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#í#iny	Paket
N 1076250 1	sroub zavrtny	1.00	C	OWN	A	0	0

### Položka díl#

#íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#í#iny	Paket
N 1067560 2	sroub s sestíhrannou hlavou	1.00	C	OWN	A	0	0

### Položka díl#

#íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#í#iny	Paket
N 1067560 2	sroub s sestíhrannou hlavou	1.00	C	OWN	A	0	0

### Položka díl#

#íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#í#iny	Paket
N 1060920 1	matice sestíhranna	1.00	C	OWN	A	0	0

### Položka díl#

#íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#í#iny	Paket
N 1060920 1	matice sestíhranna	1.00	C	OWN	A	0	0

<b>Položka díl#</b>	<b>#íslo</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Množství</b>	<b>Kód výr.</b>	<b>DZ</b>	<b>SD</b>	<b>Kód p#í#iny</b>	<b>Paket</b>
	D 176501A 1	silikon. prost. lepici tesnici	1.00	C	OWN	B	0	0
<b>Položka díl#</b>	<b>#íslo</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Množství</b>	<b>Kód výr.</b>	<b>DZ</b>	<b>SD</b>	<b>Kód p#í#iny</b>	<b>Paket</b>
	038109454A	matice sestihr. s nakruzkem	1.00	C	OWN	A	0	0
<b>Položka díl#</b>	<b>#íslo</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Množství</b>	<b>Kód výr.</b>	<b>DZ</b>	<b>SD</b>	<b>Kód p#í#iny</b>	<b>Paket</b>
	04L103151A	tes.priřuba s tes. krouzkem	1.00	C	OWN	F	1	0
<b>Položka díl#</b>	<b>#íslo</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Množství</b>	<b>Kód výr.</b>	<b>DZ</b>	<b>SD</b>	<b>Kód p#í#iny</b>	<b>Paket</b>
	03L109244G	kladka převodni	1.00	C	OWN	B	0	0
<b>Položka díl#</b>	<b>#íslo</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Množství</b>	<b>Kód výr.</b>	<b>DZ</b>	<b>SD</b>	<b>Kód p#í#iny</b>	<b>Paket</b>
	03L109244D	kladka převodni	1.00	C	OWN	B	0	0
<b>Položka díl#</b>	<b>#íslo</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Množství</b>	<b>Kód výr.</b>	<b>DZ</b>	<b>SD</b>	<b>Kód p#í#iny</b>	<b>Paket</b>
	04L109243G	Tens.roll.	1.00	C	OWN	B	0	0
<b>Položka díl#</b>	<b>#íslo</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Množství</b>	<b>Kód výr.</b>	<b>DZ</b>	<b>SD</b>	<b>Kód p#í#iny</b>	<b>Paket</b>
	04L109119D	Tooth belt	1.00	C	OWN	B	0	0
<b>Reklamace</b>	<b>Termín p#íjetí</b>	<b>Stav km</b>	<b>#. zakázky</b>	<b>ID reklamace</b>				
	2018-05-11	78237	2018004137	99364490				
<b>Reklamace zákazníka:</b>		Quietschgeräusche vorne im Motorraum						
<b>Kódování zákazníka:</b>		Motor > Provoz motoru > Start motoru > Hluk, vibrace > Hluk						
<b>Okrajové podmínky:</b>								
<b>Zjišť#ní servisní dílny:</b>		[2044201/4 Geräuschbildung im Leerlauf im Bereich des Zahnriementriebs]						
<b>Kódování dílny:</b>		Oprava podle TPI						
<b>Náhradní díl použitý k odstran#ní závady:</b>		04L-109-243-G-						
<b>Reklamace</b>	<b>Termín p#íjetí</b>	<b>Stav km</b>	<b>#. zakázky</b>	<b>ID reklamace</b>				
	2018-05-11	78237	2018004137	99364708				
<b>Reklamace zákazníka:</b>		Geräusch vorne im Motorraum						
<b>Kódování zákazníka:</b>		Celkové vozidlo > Oblasti vozidla > P#ední #ást vozu > Hluk, vibrace > Hluk						
<b>Okrajové podmínky:</b>								
<b>Zjišť#ní servisní dílny:</b>								
<b>Kódování dílny:</b>		Motor > Sk#í#, klikové ústrojí > Jedno/dvouchmotový setrva#ník > Hluk, vibrace > Hluk						
<b>Náhradní díl použitý k odstran#ní závady:</b>		03L-105-266-DE-						
<b>Reklamace</b>	<b>Termín p#íjetí</b>	<b>Stav km</b>	<b>#. zakázky</b>	<b>ID reklamace</b>				
	2018-05-11	78237	2018004137	98951365				
<b>Reklamace zákazníka:</b>		Motorcheck leuchtet						
<b>Kódování zákazníka:</b>		Informace, navigace, komunikace, zábava > Symbolické ukazatele závad > Ukazatel závady systému kontroly emisí > Funk#nost > Reaguje						
<b>Okrajové podmínky:</b>								
<b>Zjišť#ní servisní dílny:</b>		[2046974/2 Motorkontrolle leuchtet, Motor springt nicht an oder ruckelt]						
<b>Kódování dílny:</b>		Oprava podle TPI						
<b>Náhradní díl použitý k odstran#ní závady:</b>								
<b>Faktura</b>	<b>Termín p#íjetí</b>	<b>Stav km</b>	<b>#. zakázky</b>	<b>#. faktury</b>				
	2018-05-11	78237	1800413702	42013288				
<b>Pracovní pozice</b>								
<b>#íslo</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Údržba</b>	<b>Lak</b>	<b>Kód p#í#iny</b>	<b>Paket</b>			
98001000	Zahnriemen prüfen	-	0000	0	0			
<b>Pracovní pozice</b>								
<b>#íslo</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Údržba</b>	<b>Lak</b>	<b>Kód p#í#iny</b>	<b>Paket</b>			
15241930		-	0000	0	0			

Remen ozubeny demontovany a namonto

Položka díl# #íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#i#iny	Paket
03L109244D	Roller	1.00	C	OWN	B	0	0
Položka díl# #íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#i#iny	Paket
N 1076250 1	Schraube	1.00	C	OWN	A	0	0
Položka díl# #íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#i#iny	Paket
N 1044470 2	Sroub	1.00	C	OWN	A	0	0
Položka díl# #íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#i#iny	Paket
03L109244G	Roller	1.00	C	OWN	B	0	0
Položka díl# #íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#i#iny	Paket
04L109243G	Tens.roll.	1.00	C	OWN	B	1	0
Položka díl# #íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#i#iny	Paket
04L109119D	Tooth belt	1.00	C	OWN	B	0	0
Položka díl# #íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#i#iny	Paket
WHT005437	Bolt	2.00	C	OWN	A	0	0
Položka díl# #íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#i#iny	Paket
000979940	Naraz.spoj	5.00	C	OWN	A	0	0
Položka díl# #íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#i#iny	Paket
038109454A	Matice	1.00	C	OWN	A	0	0
Položka díl# #íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#i#iny	Paket
N 1060920 4	Matice	2.00	C	OWN	A	0	0
Položka díl# #íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#i#iny	Paket
N 1060920 1	Matice	1.00	C	OWN	A	0	0
Položka díl# #íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#i#iny	Paket
N 9007440 4	Matice	1.00	C	OWN	A	0	0
Položka díl# #íslo	Ozna#ení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód p#i#iny	Paket
N 1067560 2	Sroub	1.00	C	OWN	A	0	0

**Faktura**      **Termín p#ijetí**      **Stav km**      **#. zakázky**      **#. faktury**  
2018-05-11      78237      1800413701      42013287

**Pracovní pozice**  
#íslo      Ozna#ení      Údržba      Lak      Kód p#i#iny      Paket  
34351917      Prevodovka demontovany a namontovan      -      0000      0      0

**Pracovní pozice**  
#íslo      Ozna#ení      Údržba      Lak      Kód p#i#iny      Paket  
13621950      Setrvacnik dvoudilny d+n      -      0000      0      0

**Položka díl#**  
#íslo      Ozna#ení      Množství      Kód výr.      DZ      SD      Kód p#i#iny      Paket  
03L105266D E      Flywheel      1.00      C      OWN      D      1      0

**Položka díl#**  
#íslo      Ozna#ení      Množství      Kód výr.      DZ      SD      Kód p#i#iny      Paket  
056105313C      Lozisko je      1.00      C      OWN      D      0      0

**Položka díl#**  
#íslo      Ozna#ení      Množství      Kód výr.      DZ      SD      Kód p#i#iny      Paket  
N 1033200 2      Matice      3.00      C      OWN      A      0      0

<b>Položka díl#</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Množství</b>	<b>Kód výr.</b>	<b>DZ</b>	<b>SD</b>	<b>Kód p#i#iny</b>	<b>Paket</b>
<b>#íslo</b> N 1055240 4	Bolt	2.00	C	OWN	A	0	0
<b>Položka díl#</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Množství</b>	<b>Kód výr.</b>	<b>DZ</b>	<b>SD</b>	<b>Kód p#i#iny</b>	<b>Paket</b>
<b>#íslo</b> N 1069940 1	Sroub	1.00	C	OWN	A	0	0
<b>Položka díl#</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Množství</b>	<b>Kód výr.</b>	<b>DZ</b>	<b>SD</b>	<b>Kód p#i#iny</b>	<b>Paket</b>
<b>#íslo</b> N 1069970 1	Bolt	2.00	C	OWN	A	0	0
<b>Položka díl#</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Množství</b>	<b>Kód výr.</b>	<b>DZ</b>	<b>SD</b>	<b>Kód p#i#iny</b>	<b>Paket</b>
<b>#íslo</b> N 1070690 1	Sroub	4.00	C	OWN	A	0	0
<b>Položka díl#</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Množství</b>	<b>Kód výr.</b>	<b>DZ</b>	<b>SD</b>	<b>Kód p#i#iny</b>	<b>Paket</b>
<b>#íslo</b> N 1077070 1	Bolt	1.00	C	OWN	A	0	0
<b>Položka díl#</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Množství</b>	<b>Kód výr.</b>	<b>DZ</b>	<b>SD</b>	<b>Kód p#i#iny</b>	<b>Paket</b>
<b>#íslo</b> N 9066500 1	Sroub valc	6.00	C	OWN	A	0	0
<b>Položka díl#</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Množství</b>	<b>Kód výr.</b>	<b>DZ</b>	<b>SD</b>	<b>Kód p#i#iny</b>	<b>Paket</b>
<b>#íslo</b> N 9099100 2	Sroub valc	12.00	C	OWN	A	0	0
<b>Položka díl#</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Množství</b>	<b>Kód výr.</b>	<b>DZ</b>	<b>SD</b>	<b>Kód p#i#iny</b>	<b>Paket</b>
<b>#íslo</b> N 9116710 1	Bolt	1.00	C	OWN	A	0	0
<b>Položka díl#</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Množství</b>	<b>Kód výr.</b>	<b>DZ</b>	<b>SD</b>	<b>Kód p#i#iny</b>	<b>Paket</b>
<b>#íslo</b> N 9120100 1	Schraube	1.00	C	OWN	A	0	0

<b>Digitální servisní plán</b>	<b>Termín p#ijetí</b> 2016-11-09	<b>Stav km</b> 10	<b>#. zakázky</b> 2016040658	<b>Potvrzení servisních úkon#</b> Prohlídka predprodejni
<b>Popis</b>	Prohlídka predprodejni			
<b>Pozn.:</b>				

<b>Faktura</b>	<b>Termín p#ijetí</b> 2016-11-09	<b>Stav km</b> 10	<b>#. zakázky</b> 1604065801	<b>#. faktury</b> 3037604490
----------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------------

<b>Pracovní pozice</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Údržba</b>	<b>Lak</b>	<b>Kód p#i#iny</b>	<b>Paket</b>		
<b>#íslo</b> 01010000	Prohlídka predprodejni .	-	0000	0	0		
<b>Položka díl#</b>	<b>Ozna#ení</b>	<b>Množství</b>	<b>Kód výr.</b>	<b>DZ</b>	<b>SD</b>	<b>Kód p#i#iny</b>	<b>Paket</b>
<b>#íslo</b> TVZ000001	Scheibenreiniger 1 Lt.	1.00	C	OWN	N	0	0